

Sprej C496 lak

Akrylátový transparentní 2K lak ve spreji. Je určen především k nástřikům 1K bázových systémů at' již vodouředitelných nebo ředidlových jako finální transparentní lesklá vrstva. Tento lak má vynikající odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení. Nanáší se především na kovové, plastové nebo dřevěné předměty jak v interiéru tak v exteriéru. Po nanesení dostatečné vrstvy laku (2-3vrstvy) můžete lak brousit a leštit.

INFORMACE O VÝROBKU

| | |
|------------------------|---|
| Druh | : Bezbarvý lak ve spreji |
| Způsob aplikace | : Sprej |
| Vydatnost | : Cca 1,5m ² /sprej (v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy) |
| Doba schnutí | : Na dotek 10-15min/23°C, plně proschlé 24hod./23°C |
| Odstíny | : Transparent lesk |
| Balení | : 400ml |
| Skladovatelnost | : 36 měsíců při teplotě 5°C až 25°C v originál uzavřených obalech |

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Sprej před použitím nechte **24 hodin v pokojové teplotě** poté jej dobře promíchejte (1-2min.) a občas opakujte během aplikace. Povrchy na které budete lak nanášet musí být suché, čisté, zbaveny prachu, mastnoty a odlupujících se částic rzi nebo staré barvy. Pro odmastění doporučujeme antisil (770 nebo 771).

Lak naneste ve 2-3 vrstvách ze vzdálenosti 20-25cm od lakovaného povrchu. Interval odvětrání mezi vrstvami je 3-5min./23°C. Plného proschnutí laku dosáhnete po 24hod./23°C. V případě lehkých nečistot nebo prachu, které se dostali do laku během aplikace můžete poté jemně přebrousit pod vodou brusným papírem P1500. Následné rozleštění proved' te lešticí pastou bez obsahu ředidel.

Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad teplotu 25°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

